

Rev.5 Ver 3.1

K. Yoshida, H. Chihara and T. Asanuma

HB-3 #2 $\rightarrow$ HB-3 #3

Battery Condition (min/max)

Maneuver Operation

Start Time	Target Name	#	(α, δ)	(ϕ, θ, ψ)
08/29 12:00	HB-3 #3	2	(35.0351 , 63.4254)	(34.7136 , 26.9805 , 38.3493)

Comment: 本日の運用: We observed HB-3 #2 (PI=E.MIYATA: JPN). The count rates of HB-3 #2 were 0.09 c/s for SIS and 0.09 c/s for GIS.

1パス目に思いもよらない Bit-L で入感。Bit-H を打っても効かず、原因がわからないまま何も出来ず見送ることになりました。宇宙研に残っていた石田さんにコマンドを作り直してもらい、2パス目には石田さんの指示により Quick-H を打って Bit-H にすることが出来、運用を正常な状態に戻すことが出来ました。3、4、5パス目にもやはり Bit-M で同様の状態に入感したため、それぞれ Quick-H を打つことで対処しました。これらのパスで、SIS のモード表示が異常なモードを示していました。堂谷さんによると、「現象的には、OP の同時刻に、Bit-H,DE-0/1-Faint,DE0(or 1)-Frame という一連のコマンドが入っていると、このような異常が起こるようだ」ということです。いつも夜遅くまでいる石田さん、堂谷さん、お疲れさまでした。HB-3 は、GIS ではきれいな円状のイメージを示しています。(注) BatB-T の MAX は数値出力では 23.96 となっていました、Batcon のプロット出力を見ると異常値であるため、MAX を 8.17 としています。(吉田 K)

浅沼君に rajin の前に座ってもらって、A80 の画面を見ていたのですが、いつもなら S-lockon と同時に画面にメッセージがツーツと流れる筈が何も起こりません。「変だな」と思いました。今日からはもう一人の下位ビットに任せて、隠居を決め込むつもりだったのですが、2パス目からも大変緊張しました。(茅原)

思い出す練習のつもりで QL 画面を見ていたら、全く表示されなくてびっくりした。(1 PASS) BIT-LOW になっているとは考え付かなかった。(浅沼)