

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

Ver 1.5

1987 MONTH : 5 DAY : 16 Y+ 100

Written by : 満田 (Mitsuda, K)

OPERATION: 1916-05 observation => Slew to W49B

朝岡 (Asaka, Y)

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	870516-0307	-0411	-0514	-0618	-0721
AOS LOS	3:27:21 3:40:23	5:9:23 5:23:35	6:51:34 6:57:44	8:34:06 8:47:57	10:17:11 10:29:11
ELMX	36.66 33:30	80.05 15:37	—	?	15.24 21:58
COM M A N D S	SH REP BC (PC mode) ENA-0 01C2 PC WRT CHK OG-2 (Ant-B) PC start 37:01	SH REP LHV RED ASM ON ST MAP PC WRT CHK OG-2 (Ant-B) PC start 19:01	BC (Slew para) ENA-1 14V/14min 05 000000A 190B OG-2 (Ant-B) OG-1 (Ant-A)	SH REP PC WRT ↳ U/S Lock off not completed OG-2 (Ant-B) Slew (+) (to W49B) OG-1 (Ant-A)	SH REP BC (MPC mode) ENA-0 0102 BC (Slew 2.0/9sec) ENA-1 050000A 7F0047 PC WRT OG-2 (Ant-B) PC CHK START 26:01
MODE	LAC	LAC	LAC	LAC	LAC
TLMS	SH REP	SH REP		SH REP	SH REP
ACS	Normal			→ Slew NORM (+)	→ Slew Slew 360° +
LAC	MPC PC 2				MPC 2
HV LAC ASM					
GBD	EXT-1	EXT-2		EXT-3	
E V E N T			S-Band RXにreference の信号が来ているから ため TMS+D+7.5% Power-on の状態を 停止にするとためSLU Repro, PC 止。	S/U 状態中で Lock off. Ant ははずれた。 因循した時に何時 間かなく PC 停止した。 スロウ (+) を 実行した。	今回の repro は 4th burst data 1st 前回のやつと異なる。
ST	3:37:01	5:19:01	:	:	10:26:01
P C P L A N	0001 BOR REC 0002 TMS ON 0003 OG-4 EXE 0004 BIT MED 0007 BIT HI 0008 OG-5 EXE 0017 BIT MED 0018 OG-4 EXE 0036 OG-5 EXE 0044 OG-1 EXE 0045 OG-3 EXE	0001 BIT MED 0002 BOR REC 0003 TMS ON 0009 OG-5 0010 BIT HI 0018 OG-6 EXE 0034 OG-5 EXE 0041 OG-4 EXE 0042 BIT MED 0044 OG-1 EXE 0045 OG-3 EXE	元日ナリ 0096 OG-4 EXE 0035 OG-5 EXE 0046 OG-6 EXE 0070 OG-1 EXE 0071 BIT HI 0072 PC STOP	0611 OG-6 EXE 0627 OG-5 EXE 0640 OG-6 EXE 0675 OG-5 EXE 0689 OG-6 EXE 0724 OG-5 EXE 0731 OG-6 EXE 0788 OG-5 EXE 0798 OG-4 EXE 0838 OG-5 EXE 0847 OG-4 EXE 0887 OG-5 EXE	0001 TMS ON 0002 BIT LOW 0003 OG-5 EXE 0009 OG-4 EXE 0037 BIT MED 0038 OG-7 EXE 0049 BIT LOW 0050 OG-4 EXE 0213 OG-5 EXE 0223 OG-6 EXE 0262 OG-5 EXE 0273 OG-6 EXE 0311 OG-5 EXE 0322 OG-6 EXE 0359 OG-5 EXE 0370 OG-6 EXE 0407 OG-5 EXE 0419 OG-4 EXE 0438 OG-5 EXE 0457 SLEW (+) 0467 OG-4 EXE 0505 OG-5 EXE 0515 OG-6 EXE 0534 OG-5 EXE 0563 OG-6 EXE 0579 OG-5 EXE 0588 OG-4 EXE 0602 OG-5 EXE
C O M M E N T	Pass 2 受信後 5:30 から突然停電。(約5分間に壊れた後送があった)。 実際には 10日以上の前から決まっていたSLU。SA 7.4-9.1に通知がなかった。 その後のトラブルはこの停電に関係していると思われる。 EXT-1 5/15 23:16:14 F EXT-3 5/16 6:41:42 EXT-2 5/16 5:4:35 T(?)				
S A N G L E	144.5	144.1	MIN. -BAT-V(EOO) 19.0 (19.9) V 19.1 (19.8)		