

$\frac{1}{2}$

Written by : 常森 (Tsunemi)
海老沢 (Ebisawa)
安永 (Anwai)

● 栗木 (Awalei)

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	870607-1030	870607-1134	870607-1237	870607-1340	870607-1444
AOS LOS	14:49:39 15:01:14	16:20:36 16:44:15	18:13:24 18:26:24	19:55:24 20:08:30	21:37:59 21:50:20
ELMX	11.27 55:29	36.54 37:13	77.91 19:20	84.62 01:35	40.70 43:43
C O M M A N D S	ST MAP SHREP BC-E652 E712 P726 (LAC-GAIN CHG) BC-φ129C2 φ145J3 (STR TRK AREA) RC-φ5φφφφ 7F φ A F A (Slew parameter)	SH REP BC φ5F97Fφ2 φφφ1 MN V STRT (CVX-2 and CTAL-2) PC CLR.WRT.CHK PC STRT BC-φ1P2 (MPC-3) OG-1	SH REP BC-φ1φ2 BC-φ58C51IT φφφ9 MN V STRT PC CLR.WRT.CHK. OG-1. PC STRT BC-CAFF } LAC C5E2 C800 C4F0 C807 0102	SH REP BC-CAFF, C5E0 } LAC C801 (MPC-1) C102 PC CLR,WRT,CHK OG-1, PC STRT BC-DIP2 (MPC-3)	SH REP AMC OFF BC φ1φ2 EXE PC STOP OG-3 SH REP BC φ5φφφφ 7F φ4φφ BC EXT SLEW(-) ACE END STRK OG-1
MODE	LAC ACS	LAC ACS	LAC ACS	LAC ACS	LAC ACS
TLMS	SH REP REC	SH REP REC	SH REP REC	SH REP REC	SH REP STOP
ACS	M	SLEW (-)	MNV (Trim)	MNV (Trim)	M
LAC	M	MPC ₃	M ₂ -P _c	M ₂ -P _c	M ₂ -P _c
HV ASH ASB GBU					
E V E N T			※電圧が変動したため、 MNVをリセット。 (0.3°のズレを修正)		※4-pathsの最後は OG-4としたい。 ゆえに混入する PCはリセットされ た。これはOK です。
ST	14:56:00	16:39:00	18:21:00	20:03:00	:
P C P L A N	02 TMS ON 13 OG-5 14 SLEW(-) 21 OG-6 22 BIT MED 23 OG-4 37 AMC OFF 40 BIT HIGH 41 OG-5 47 OG-3	02 OG-6 03 TMS ON 07 OG-5 19 OG-6 29 BIT MED 30 OG-4 35 AMC OFF 38 OG-5 39 BIT HI 45 OG-2 46 OG-3	02 BDR REC 03 TMS ON 17 OG-6 33 BIT MED 34 OG-4 35 AMC OFF 41 OG-5 42 BIT HI 46 OG-2 47 OG-3	02 BDR REC 03 TMS ON 13 OG-6 28 BIT MED 30 OG-4 37 OG-5 38 BIT HIGH 46 OG-2 47 OG-4	← 当分の間は で、4パスの 最後をリセット したい。 ※この操作は 大空への帰還 で6パスに のびるには十分 申し分ない。
C O M M E N T	・θL 2コマンドを連続して行うことが非常に大事である。 PCのまちがいもよくあるから注意。 ・昨日は「フタを開けたら」所の「磁石の存在」に気づき発生と認識して対応した。 1階まで、おもしろい。おもしろい。(K.E.) ※ 黒水、入感、無事KSCに到着!!				
SANGLE	MIN.-BAT-V(EOD) 0.2/0.2 V.20.8/A.2				