

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

1987 MONTH: 11 DAY: 28 Y+ 296

Written by: Dotani

Ver 1.6

OPERATION: 3CR454.3, NGC4151 & BGD for NGC4151

Tsushima

	[PASS 1]		[PASS 2]		[PASS 3]		[PASS 4]		[PASS 5]	
NO.	871128-0310		871128-0413		871128-0517		871128-0620		871128-0724	
AOS	4:45:30		6:27:51		8:09:53		9:52:03		11:35:42	
LOS	4:57:28		6:39:45		8:22:06		10:04:05		11:44:43	
ELMX	35.49 51:09		81.60 33:09		80.76 15:17		36.1 57:27		10.52 39:21	
C O M M A N D S	SH REP LC E1 ON LC E2 ON PC CLR/WRT/CHK PC STRT		SH REP BC ENA-1 0500 007F 10FD BC EXE PC CLR/WRT/CHK OG-2 EXE PC STRT		SH REP BC ENA-4 01 4B 93 BC EXE PC CLR/WRT/CHK OG-2 EXE PC STRT		SH REP BC ENA-1 0500 007E 0017 BC EXE SLEW (+) BC ENA-1 0500 007F 006B BC EXE BGD PC CLR/WRT/CHK OG-2 EXE PC STRT		SH REP PC CLR/WRT/CHK OG-2 EXE PC STRT	
	MODE	LAC	L A C	L A C	LAC	L A C	LAC	L A C	LAC	L A C
	TLMS	Rep	Rep	Rep	Rep	Rep	Rep	Rep	Rep	Rep
	ACS	NRM								
LAC	MPC 1									
HV LAC										
ASM										
GBU	Exist									
E V E N T			Slew to NGC 4151				SLEW(H) for Attitude Trimming		SLEW(H) to NGC 6624 BGD	
	ST	4:54:00	6:36:00	8:18:00	10:00:00	11:41:00				
P C P L A N	0001 OG-5 EXE 04:56 0002 TMS ON 04:58 0018 OG-4 EXE 05:30 0023 OG-6 EXE 05:40 0036 OG-5 EXE 06:06 0044 BIT HI 06:22 0045 OG-1 EXE 06:24 0046 OG-3 EXE 06:26		0001 OG-5 EXE 06:38 0002 TMS ON 06:40 0003 SLEW (-) 06:42 0018 OG-4 EXE 07:12 0026 OG-6 EXE 07:28 0034 OG-5 EXE 07:44 0044 BIT HI 08:04 0045 OG-1 EXE 08:06 0046 OG-3 EXE 08:08		0001 OG-5 EXE 08:20 0002 TMS ON 08:22 0011 BIT MED 08:40 0020 OG-4 EXE 08:58 0025 OG-6 EXE 09:08 0033 OG-5 EXE 09:24 0037 BIT HI 09:32 0045 OG-1 EXE 09:48 0046 OG-3 EXE 09:50		0001 OG-5 EXE 10:02 0002 TMS ON 10:04 0018 OG-4 EXE 10:36 0023 OG-6 EXE 10:46 0034 OG-5 EXE 11:08 0044 BIT HI 11:28 0045 OG-1 EXE 11:30 0046 OG-3 EXE 11:32		0002 BIT LOW 11:45 0003 OG-5 EXE 11:47 0004 TMS ON 11:49 0020 OG-6 EXE 12:21 0030 OG-5 EXE 12:41 0297 OG-6 EXE 21:35 0309 OG-5 EXE 21:59 0340 OG-4 EXE 23:01 0345 OG-6 EXE 23:11 0346 SLEW (+) 23:13 0750 BIT LOW 12:41 0751 OG-5 EXE 12:43 0959 OG-6 EXE 19:39 0974 OG-4 EXE 20:09 0979 OG-3 EXE 20:19 0986 OG-7 EXE 20:33 0987 SLEW 360 20:35 0998 OG-5 EXE 20:57 0999 BIT LOW 20:59 1017 OG-4 EXE 21:33 1021 OG-1 EXE 21:45 1022 OG-6 EXE 21:45 1023 BIT HI 21:47	
	C O M M E N T	・2パス目の始めと3パス目の中頃ランタナがはずれてデータが一部欠けた。 また4パス目も受信状態が悪かった。ミツビシのほうではランタナの切替が 適切ではなかったのではないかと推測するが、その可能性は小さいと思います。 地上系の問題と推測することも考えないとはなく、もう少し様子を見たいとのことです。 また、NECも明日日に原因について本社に尋ねてみるとのことです。 ・東通はランタナが原則として2パス目に外れて下り ・NSASとSTF-1のミスマッチを修正した結果決定ができたように見えます。								
SANGLE	165.4	166.2	MIN.-BAT-V(EOO)		A 18.8 V 18.9 B 18.0 V 18.0					