

三刈 野辺 当番様.

MNV BC CMDを打つ件について.

MNVを確実に実行するためにはDUMMY CMDを打つことは必要である。

しかしこれは一瞬の動作であるため ACS画面上では NORM→MNV→NORM にならないうちが多い。例之は短い時間のクイックではほとんど NORM のまゝである。従って STMAPを準備して打つて MNV counterの表示を check しておく方が確実である。MNV STRT 後 ST TRK を打つ。

CMD数の多い場合あるいは REAL DATA が必要な場合には省略しても構わない。

MNV CMD打つ場合の原則

ST MAP

BC ENA-1 DUMMY

BC EXE

MNV STRT

BC ENA-1 ACTUAL CONTENT

BC EXE

MNV STRT

ST TRK.

としておく。

KSC 山下.

1/6000 の確率で起る現象に

対処しようとしているのである。