

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

1988 MONTH: 9 DAY: 3 Y+ 576

Written by:

Ver. 1.7
S. Kitamoto
T. Kii
M. Kawada

OPERATION: GX339-4 To BKGD for GX339-4

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]	
NO.	880903-0824	880903-0928	880903-1031	880903-1134	880903-1238	
AOS LOS	11:47:25 12:02:53	13:32:05 13:45:34	15:13:36 15:27:47	16:56:05 17:10:05	18:38:14 18:51:31	
ELMX	26.4 55:46	57.71 37:55	天頂通過	61.1 2:25	28.32 44:23	
COMMANDS	OG-2 TMS on LHV RED	LC E1 on LC E2 on slew (+) 2.2 MPC-2 mode RBM Flag level BC(10) 42-66 MPC-3 mode	OLAC-A (CG HI Discri. HLL OLAC-B (CG - LOW Discri. LLL PC-mode 431番セ MINV BC(1) 05-102D 700008	slew para set 2.0	MPC-2 mode LAC C.G LOW Discri. LHH RBM Flag level BC(10) 42-56	
TLMS	Nop.	REP 34:25	REP 14:35	REP 57:05	REP 39:14	
ACS		slew (A) 2.2				
EVENT	11:05 (1.58 104.32 228.20)	S-band 受信機 異常のため Nop.	10:18 S-band 受信機 異常のため Nop.	13:59 (1.52 104.28 230.39)	15:40 (1.47 104.18 230.56)	17:25 (1.46 104.21 230.55)
ST		13:42:01	15:24:01	17:06:01	18:48:01	
PC PLAN	Nop.	1 OG-5 13:44 2 TMS on 13:46 3 OG-4 13:48 11 OG-5 14:04 19 OG-6 14:20 33 BIT HI 14:48 34 OG-5 14:50 44 OG-1 15:10 45 OG-3 15:12	1 OG-4 15:26 2 TMS on 15:28 10 OG-5 15:44 14 BIT HI 15:52 19 OG-6 16:02 33 OG-5 16:30 45 OG-3 16:54	1 OG-4 17:08 2 TMS on 17:10 11 OG-5 17:28 12 BIT HI 17:30 19 OG-6 17:44 31 OG-5 18:08 43 BIT MED 18:32 45 OG-3 18:38	0001 LHV RED 18:50 0002 TMS ON 18:52 0003 BIT MED 18:54 0116 OG-5 EXE 22:40 0124 OG-6 EXE 23:00 0165 OG-5 EXE 00:18 0175 OG-6 EXE 00:38 0214 OG-5 EXE 01:56 0224 OG-6 EXE 02:16 0263 OG-5 EXE 03:34 0274 OG-6 EXE 03:56 0312 OG-5 EXE 05:12 0323 OG-6 EXE 05:34 0360 OG-5 EXE 06:48 0372 OG-6 EXE 07:12 0408 OG-5 EXE 08:24 0427 OG-6 EXE 09:02 0432 OG-6 EXE 09:12 0433 BIT LOW 09:14 0456 OG-5 EXE 10:00 0457 SLEW (-) 10:02 0474 OG-4 EXE 10:36 0479 OG-6 EXE 10:46 0480 BIT LOW 10:48 0506 OG-5 EXE 11:40 0522 OG-6 EXE 12:12 0556 OG-5 EXE 13:20 0571 OG-6 EXE 13:50 0604 OG-5 EXE 14:56 0618 OG-6 EXE 15:24 0653 OG-5 EXE 16:34 0667 OG-6 EXE 17:02 0704 OG-5 EXE 18:16 0715 OG-6 EXE 18:38 0752 OG-5 EXE 19:52	
REMARKS	pass 1 の S-band (U-band も) の受信異常は、これまでの異常とは違い、アンテナ系によるものと判別した。U-band のトラッキングの Y-TIV が接触不良のため、位相がズレたことによるもので、3 pass 前に改修終了。 北本さんは、モリ切りの私のためにモリを 5 本置いて去っていった。(T.K) 最後に大見見にめぐりあえに。(GX339-4 カス QPO ため)(笑)					
ANGLE	160.1	MIN. -BAT-V(EOO)				
		A 18.8 (19.0) B 18.9 (18.9)				

pass 1 の S-band (U-band も) の受信異常は、これまでの異常とは違い、アンテナ系によるものと判別した。U-band のトラッキングの T-TV が接触不良のため、位相がズレたことによるものと、3 pass 前に改修終了。

北本さんは、モク切りの私のためにモクを 5 本置いて去っていた。(T.K.)

最後に大見のめぐみさん、(GX339-4 から QPO へ) (T.K.)