

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

Ver 1.71

1990 MONTH : 5 DAY : 2 Y+ 1182

Written by : M. Itoh

M. Ishida

S. Kawai

OPERATION: Her X-1 (HV DOWN) / A1120

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	900502-0307		900502-0514	900502-0618	900502-0721
AOS LOS	3:28:54 3:41:33	: :	6:50:10 7:02:37	8:31:11 8:43:10	10:13:28 10:21:50
ELMX	34.59° 35:02	:	83.92° 56:08	38.43° 36:31	10.29° 16:17
COM MAN DS	(HV DOWN) BC ENA-0 C0.66 BC ENA-0 C1.66 BC ENA-0 C2.66 BC ENA-0 C3.51 ST MAP (LAC MPC-2) BC ENA-0 01.42	あ け け の	DUMMY MNV (姿勢微調) BC ENA-1 05.367DCE0016 MNV STRT (52:53)	(Drift 補正 Z) BC ENA-1 0D-EC60	DUMMY MNV BC ENA-1 (姿勢微調) 05.00007F0A45 MNV STRT (LAC HV NORMAL) BC ENA-0 C0.99 " C1.99 " C2.99 " C3.84 DUMMY MNV BC ENA-1 05.00007F0A45 MNV STRT BC ENA-0 01.02 (MPC) BC ENA-B 00.31
TLMS	REP		REP Trim MNV	REP	REP
ACS					
E V E N T	5/2 3:22 (212.41) (136.12) (57.26)		5/2 6:12 (212.35) (136.10) (57.16)	5/2 7:50 (212.84) (136.63) (57.21)	PC CONTI (Address 48) 予定より 約2分遅延
P C P L A N	3:37:59 1 TMS ON 3:40 2 BIT MED 3:42 4 OG-5 3:46 18 OG-6 4:14 24 OG-4 4:26 29 OG-6 4:36 35 OG-5 4:48 45 OG-6 5:08 51 OG-5 5:20 53 BIT HI 5:24 68 OG-6 5:54 76 OG-4 6:10 81 OG-6 6:20	: : 24 OG-5 6:26 93 BDR STOP 6:44 94 OG-1 6:46 95 OG-3 6:48	6:59:01 1 OG-5 7:01 2 TMS ON 7:03 18 OG-6 7:35 24 OG-4 7:47 29 OG-6 7:57 32 OG-5 8:03 33 BIT HI 8:05 35 BIT MED 8:09 40 BDR STOP 8:19 44 OG-1 8:27 45 OG-3 8:29	8:39:59 OG-5 EXE 08:42 TMS ON 08:44 OG-4 EXE 09:14 OG-6 EXE 09:24 OG-5 EXE 09:42 BIT HI 09:44 BIT MED 09:52 BDR STOP 09:54 BDR REC 10:04 OG-1 EXE 10:08 OG-3 EXE 10:10 OG-5 EXE 10:20 BIT LOW 10:22 TMS ON 10:24 OG-4 EXE 10:44 BIT LOW 10:56 OG-5 EXE 11:18	10:20:31 BIT MED 16:30 OG-4 EXE 17:06 OG-6 EXE 17:16 OG-5 EXE 17:46 BIT LOW 18:44 LHV RED 21:32 OG-5 EXE 21:54 LHV RED 23:02 OG-4 EXE 23:26 BIT LOW 23:36 OG-5 EXE 23:38 OG-7 EXE 23:44 SLEW 360 23:46 BIT LOW 00:08 OG-5 EXE 00:10 LHV RED 00:40 OG-4 EXE 01:02 BIT LOW 01:14 OG-5 EXE 01:16 SLEW (-) 01:22 OG-3 EXE 01:32
COM M C N T	5/1 ~ 5/2 の非可視は Drift が大きく、Her X-1 の MNV 前の map には号が入らなかった。 2 軸まわりの Drift した模様。1 Rev 前と 3 Rev 前の姿勢から評価した Drift Rate を もとにした補正值予測を 4 Rev で set したが誤差の大きい可能性あり。 5 Rev の PC CONTI が大幅に遅れた。コマンド数が多いと MS-50 担当者が新人でアンテナ 切り換え等と時間がかかるといふ原因。DC アンプでアンテナ切り換えコマンドの場合にも 今後注意する。				
SANGLE	151.4 - 145.1	STT-Y TEMP. 16.0 °C (MAX)	MIN. -BAT-V (E00) A 18.2 B 18.2 V (A 18.5 B 18.6 V)		