

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

Ver 1.71

199 7 MONTH : 6 DAY : 29 Y+ 1605

Written by : Y. Tawara

OPERATION:

Mkn 335 (Sey 1) (観測中)

Y. Ikebe

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	910629-0309	910629-0412	910629-0515	910629-0618	910629-0722
AOS LOS	: :	5:41:10 5:51:46	7:19:40 7:30:42	8:58:10 9:09:01	10:36:25 :
ELMX	:	:	天頂通過	66.0% 2:49	22.00 41:02
COM M A N D S	落雷のため受信	TMS HI 43:44X TMS ON 45:30 TMS HI 45:43 SH REP 45:57 OG-2 48:35 TMS ON 49:39 BDR STOP 50:03 OG-O 51:03X (Xはコマンド通らず)	OG-1 OG-2	OG-1 TMS-HI SH REP LHV OFF ST MAP PC CLR/WRT/CHK OG-2 PC STRT	SH REP DCM EN ST HR OF ACS STRT PC AD 49 BC-B[00,31] OG-2 PC CNT1
TLMS	で	REP→STOP	—	REP	REP
ACS	き	SAFE HOLD MODE →			
E V E N T	す 中 止	$\theta_s=130$	$\theta_s \sim 135$	$\theta_s \sim 140$	$\theta_s=146.6$
ST	:	:	:	9:04:05	10:41:59
P C P L A N		$\theta_s=177$ の予定が $\theta_s=130$ で入感 TMS も OFF. AC 制御ミスのため ため SAFE HOLD MODE に入っ ていたことが判明。		OG-4 9:08 TMS ON 9:10 OG-1 10:32 OG-3 10:34	TMS ON 10:46 BIT LOW 10:48 BDR REC 11:20 BDR STOP 13:50 BDR REC 16:00 BDR STOP 23:10 BDR REC 1:20 BDR STOP 5:20 BDR REC 9:02 BDR STOP 13:04 BDR REC 14:46 OG-1 19:06 BDR STOP 19:08 BIT HI 19:10
C O M M E N T	●毎日雷で驚かされていたところ、もと大変なことが起こってしまいました。 AC 制御ミスで θ_s が小さくなりすぎセーフホールドモードに移行。 原因は MNV パラメータを定める時初期姿勢をまちがえたため (106 → 160) 幸い θ_s は 11 度弱に増え、大丈夫のようです。ちょうど 3 年前の 6/30 にも まったく同じミスで同様のことがおきました。月曜日は一日中立上作業と なりそうです。 BATAV が 18 を切っていました。				
SANGLE 158.5 ~ 125.1 STT-Y TEMP. 22.2°C MIN. -BAI-V(EOO) 17.8 V (A18.9 V)					