

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

Ver 1.71

199 MONTH : DAY : Y+

Written by : Ken Ebisawa

Sakima

OPERATION:

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]	
NO.	911029 0822	911029 0925	911029 1028	911029 1132	911029 1235	
AOS	10 : 52 : 10	12 : 25 : 43	13 : 59 : 52	15 : 33 : 32	17 : 08 : 46	
LOS	10 : 58 : 26	12 : 33 : 29	14 : 07 : 43	15 : 41 : 51	17 : 15 : 38	
ELMX	———— (予想値は5.1)	26.57 19:16	81.3 08:29	62.4 37:31	15.68 11:27	
COMMANDS	5 バンドがロック せりコマンド 打てなかった (予定していたのは) LHVREDと OG1だけ (1170もLをい 予定だった)	BC-1 (ミ軸まわ φ0 ドリフトレト) φ0 φ0 (先日7FFFを 打ったが、実は 最大値は 6000だった)	LHVRED ST MAP STT-X OFF BC-EMA4 φ28φφ4 (STT-YのノールをON)	なし	なし	
	TLMS	————	Repro.	レンジング	Repro.	Repro.
ACS	————	Slow Scan →	SCANRATE 変更	————	Slow SCAN →	
EVENT	10/29 04:01 [8.0] 78.2 (279.2) (STT)		STT-Yの 温度 22.6 ↓ 6.9	冷やした とたん、 サイズが 減った	アンテナが はみれ2 1170Dに が約1分 欠損した	アンテナが はみれた原因 は姿勢が ぶら下り、 アンテナA⇔B とスワッチされた
	PC PLAN	なし	12:31:00 OG-5 12:33 BIT-M 12:35 TMS ON 12:37 OG-4 12:47 OG-5 12:59 OG-4 13:05 OG-5 13:35 OG-1 13:57 OG-3 13:59	14:05:00 OG-5 14:07 BIT-M 14:09 TMS ON 14:11 OG-4 14:17 OG-5 14:29 OG-4 14:39 OG-5 15:07 OG-3 15:33	15:40:00 OG-4 15:44 TMS ON 15:46 OG-5 15:58 BIT-H 16:00 OG-4 16:16 OG-5 16:38 BIT-H 16:50 OG-3 17:08	17:14:38 OG-4 EXE 10/29 17:16 TMS ON 10/29 17:18 OG-5 EXE 10/29 17:28 BIT LOW 10/29 17:32 OG-4 EXE 10/29 17:50 OG-5 EXE 10/29 18:10 BIT LOW 10/29 18:12 OG-4 EXE 10/29 23:14 OG-5 EXE 10/29 23:24 BIT LOW 10/29 23:26 OG-4 EXE 10/30 02:14 OG-5 EXE 10/30 02:24 BIT LOW 10/30 02:26 OG-4 EXE 10/30 05:12 BIT LOW 10/30 05:22 OG-5 EXE 10/30 05:38 OG-4 EXE 10/30 06:40 BIT LOW 10/30 06:50 OG-5 EXE 10/30 07:12 OG-4 EXE 10/30 08:10 BIT LOW 10/30 08:20 OG-5 EXE 10/30 08:46 OG-4 EXE 10/30 09:38 BIT LOW 10/30 09:48 OG-5 EXE 10/30 10:20 OG-3 EXE 10/30 10:38
COMMENT	STT-YのノールをONしました。受信中に姿勢のずれのためにアンテナがA⇔Bとスワッチ、はみれに繋がっています。 太陽角あふまり!! 最低132°になっています。					
SANGI F	132 ~ 158	STT-Y TEMP (MAX) 22.6 °C	MIN. -BAT-V (EOD) A 17.3 V (A/B) 17.9 V			
		6.9	衛星の温度(UPI, VP2, Base Panel) = (5.4, 3.5, 18.3)			