

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

Ver 1.71

1989 MONTH: 11 DAY: 10 Y+ 1009

Written by: N. Kawai Y. Tsusaka
K. Terada

OPERATION: H0709-360

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	891109-1133	891109-1236	891109-1340	891109-1443	
AOS	16:11:42	17:51:43	19:33:10	21:14:33	
LDS	16:23:34	18:05:18	19:46:32	21:27:44	
ELMX	14.56 17:18	45.07 58:12	85.27 89:22	78.38 20:40	
CUMMANS	SH REP ST MAP PC ST TRK BC-1 0BFE1E BC-1 0C004E BC-1 0DFEF4 (IRU DRIFT RATE)	ST MAP PC 書込 ST TRK BC-1 05-0000000000 MNV STRT BC-1 05-789903 0010 MNV STRT	SH REP PC 書込	SH REP BC-1 05-000000-0000 MNV STRT PC ST MAP ST TRK	に 読る
TLMS	REP	Ranging	REP	REP	
ACS	SL 360	TRIM		Real Map	
EVENT	STORED 11/9 11:10 62.10 46.57 305.02	Real 62.14 46.60 305.03		62.07 46.05 305.06	11/9 21:27:06-5 EXE 21:29:BIT LOW 21:31:TMS ON 22:01:OG-6 EXE 22:17:OG-4 EXE 22:27:OG-5 EXE 22:29:BIT LOW 23:43:OG-6 EXE 11/9 00:05:OG-5 EXE 01:25:OG-4 EXE 01:39:BIT LOW 01:41:OG-5 EXE 06:55:BIT MED 07:21:BIT LOW 10:33:OG-4 EXE 10:41:OG-5 EXE 11:59:OG-6 EXE 12:23:OG-5 EXE 13:01:OG-4 EXE 13:11:OG-5 EXE 13:13:BIT LOW 13:35:OG-6 EXE 14:05:OG-5 EXE 14:13:OG-7 EXE 14:15:SLEW 360 14:37:OG-4 EXE 14:47:OG-5 EXE 14:49:BIT LOW 15:11:OG-6 EXE 15:45:OG-5 EXE 16:03:OG-3 EXE
ST	16:21:00	18:00:58	19:43:00	21:24:00	
PC PLAN	16:23 OG-5 16:25 BIT MED 16:27 TMS ON 16:59 OG-6 17:33 OG-5 17:51 OG-3 またも、S3500時刻づけ不調。A400からのMTを使用	18:03 OG-5 18:05 BIT MED 18:07 TMS ON 18:37 OG-6 19:05 OG-4 19:07 BIT HI 19:11 OG-5 19:29 OG-2 19:31 OG-3 軌道予測のずれを考慮し、PC STARTを1分繰り上げる	19:45 OG-5 19:49 TMS ON 20:19 OG-6 20:39 OG-4 20:49 OG-5 21:09 BIT HI 21:11 OG-2 21:13 OG-3 以下同様	PC command plan → (1分ずつ早く実行される)	
COMMENT	太陽角のリストを見ると、005°ぐらいの振幅で不自然に揺れているように見える。また、昨日書いたように、STT-Yの星の位置も、MNVなどなくても、STOREDとREALで有意に異なる値(0.2-0.3°ぐらいずれ)が出てくる。視野辺での姿勢決定ではどうなっているのでしょうか? (AMPEX 不調) Vacuumが上まったり、テープが空回りする。寺田は受信中に温泉案内のホに熱中していた。②津坂は受信前にビルを録して受信を始めていた。③				

SANGLE 148.4~149.4 STT-Y TEMP. (MAX) 14.6 °C MIN. -BAT-V (EUD) 8.5 V (8.19.9 V)
"銀河連邦の森" の気象台地からは道は、倒木などのため荒れ放題。森の中ではヒグラシが鳴いていてびっくりした。