

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

Ver. 1.71

199 1 MONTH : 7 DAY : 21 Y+ 1627

Written by : N. Kawai

OPERATION: Q0041+171 → GS1124-69

Y. Kamata

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	910721-1134	910721-1237	910721-1340	910721-1444	910721-1547
AOS LOS	16:45:40 16:56:10	18:23:44 18:34:42	19:01:48 20:12:25	21:39:53 21:50:32	23:18:56 23:21:33
ELMX	1812 50:44	?? : ??	? : ?	? :	1758 22:08
COM M A N D S	LC E1 ON LC E2 ON ST MAP 05-000081-11BB MNV STRT ST TRK	ST TRK LC E1 ON LC E2 ON OG-1 (18:24:14)	OG-2 Dummy MNV TRIM [05-9A3D82-0023] OG-1	OG-2 drift-2 [0D-D414] Dummy MNV SLEW parameter [05-00007F-126E]	Dummy MNV MNV Para [05-816EE6-01C]
TLMS	Rep	Ranging	Rep.	Rep	REP
ACS	SLEW-127°		Trim		
E V E N T	1/20 0:10 (285.20 99.09 17.27) 1/20 6:20 (285.08 99.02 17.54)	予割り 90秒全 通れ MAPC入感 OG-1入感 アンテナのロ が外れ PC はず 高圧ON??	Real Map (285.90 98.59 251.22)	λ感前 400MHzに 混信あり 遅い衛星が	22:31 姿勢 (285.33 99.40 250.16)
ST	16:51:07	?? : ?? : ??	: ? : ?	21:44:35	23:24:50
P C P L A N	OG-5 16:51 BIT-LOW 16:53 TMS ON 16:57 BIT HI 17:15 OG-6 17:27 OG-4 17:43 OG-6 18:07 OG-2 18:19 OG-3 18:21	PC 走らず。	天候悪化, アンテナ切替の後 ロックせず PC 走らず。 高圧ONの まま	OG-5 21:48:35 BIT-MED 21:50 TMS ON 21:52 LHV RED 22:24 OG-4 22:36 OG-5 22:48 BIT-HI 22:50 MNV STRT 23:02 OG-2 23:14 OG-3 23:16	OG-5 EXE 23:24 BIT LOW 23:26 TMS ON 23:28 LHV RED 00:00 OG-4 EXE 00:12 BIT LOW 00:22 OG-5 EXE 00:24 LHV RED 01:40 OG-5 EXE 01:52 OG-4 EXE 06:16 BIT LOW 06:26 OG-5 EXE 06:28 LHV RED 10:28 OG-5 EXE 10:38 OG-4 EXE 10:54 BIT LOW 11:04 OG-5 EXE 11:06 MNV STRT 11:10 LHV RED 11:52 OG-5 EXE 12:18 LHV RED 13:24 OG-5 EXE 13:56 LHV RED 14:58 OG-4 EXE 15:32 OG-2 EXE 15:46 OG-3 EXE 15:49
C O M M E N T	Pass 2, 3 は、アンテナ切替後、10mφが追跡に失敗し、いざなも、LAC HV ONのまま、PCスタートでまず、消感していった。受信機の不良合との説明が、10mφよりある。 ドリフト補正値が大外れで、1°ほど、視野がずれる。GS1124の観測は、Pass 4 あり。 あとで頭がぼーっとしている。(Y.K.)				
SANGLE	160.9	SII-Y TEMP. (MAX) 10.8°C	MIN. -BAT-V(EOO) A B	= V (A/B/F/V)	