

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

Ver 1.771

199 MONTH : DAY : Y+

Written by : M. Yamauchi

Y. Ueda

OPERATION:

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	910809-0513	910809-0616	910809-0720	910809-0823	910809-0926
AOS LOS	6:18:17 6:26:57	7:55:6 8:6:27	9:32:54 9:44:13	11:10:54 11:22:19	12:48:57 12:59:56
ELMX	不明 :	38.44 0:11	82.58 38:3	73.11 15:54	26.76 53:39
COMMANDS	LHV RED Dummy MNV MNV para. [05,000081,0R13] MNV STRT TMS ON	TMS HI ST MAP ST TRK LC E1/E2 ON	MPC-3 [01 82] Dummy MNV.	Trim. MNV [05,RA C4 7R,0027] MNV STRT Dist-2 [01 5B] ST MAP Dummy MNV MNV para [05,000081,11 05] ST TRK	MPC-2 [01 42] Dummy MNV MNV para [05,7R 36 03,04 37] MNV STRT 56:11 12:55 32" MNV が 続いていた! 9分の30秒が 16分も かかった
TLMS	—	Rep.	Rep.	Rep.	Rep.
ACS	MNV.			MNV →	MNV →
EVEN T	3:34 (292.16) (101.75) 3.96		8:50 (291.89) (101.40) (299.48)	9:44 (291.62) (101.27) (299.44)	PC ST 12:56:23
PLAN	CT : : 入感時、10μφ が ヤブにひかっている。 SH REP を断念。 途中でつかまえたので、 MNV para を set して かき入れ、STRT して しまった。→ MNV 中が オシロシが欠けた。	8:2:59 BIT LOW 8:05 OG-5 8:07 TMS ON 8:09 OG-4 8:37 BIT HI 9:09 OG-5 9:11 OG-1 9:29 OG-3 9:31	9:40:41 OG-4 9:42:41 BIT MED 9:44:41 OG-5 10:02:41 BIT HI 10:04:41 OG-6 10:16:41 BIT HI 10:44:41 OG-5 10:46:41 OG-1 11:06:41 OG-3 11:08:41	11:19:01 OG-4 11:21 TMS ON 11:23 OG-5 11:27 BIT HI 11:39 OG-6 11:57 OG-5 12:21 MNV STRT 12:37 BIT MED 12:39 OG-1 12:45 OG-3 12:47	OG-5 EXE 12:59 BIT LOW 13:01 TMS ON 13:03 LHV RED 13:35 OG-5 EXE 13:57 LHV RED 15:13 OG-5 EXE 15:31 OG-4 EXE 19:25 BIT LOW 19:37 OG-5 EXE 19:39 OG-6 EXE 21:01 OG-5 EXE 21:35 OG-6 EXE 22:35 OG-5 EXE 23:07 OG-6 EXE 00:09 OG-5 EXE 00:39 OG-4 EXE 01:31 OG-6 EXE 01:43 BIT LOW 02:11 OG-5 EXE 02:13 OG-6 EXE 02:59 BIT MED 03:43 OG-5 EXE 03:45 OG-6 EXE 04:33 OG-5 EXE 05:17 OG-4 EXE 06:09 OG-6 EXE 06:21 OG-5 EXE 06:49 OG-1 EXE 06:55 OG-3 EXE 06:57
COMMENT	03パス目、10μφ は max. elv. 付近では天頂に近いが 400 MHz の追跡していたが、 max. elv. 近くまで何かに引、はみちみち、アンテナをはずしてしまった。これが リッパのF-1が半分ほど消えた。(これも400 MHz が原因で、明日の5時から音かきも) 今日は2パス目に Trim ができなくなった上に、SL360 の後、MAP に星が写って いたから、GS 1124 は全滅でしょう。(姿勢が落ちている、1943" のように) 05パス目の MNV para. は、IBミスによる4パス目の Trim を補正する為に、パラメータを変え ました。				
SANGLE	153.3	STT-Y TEMP. (MAX) 16.5°C	MIN.-BAT-V(EOD) A 18.0 V (A 18.2 V) B 18.1 (B 18.1)		